



Cubierta de polvo para freno

Consulte el manual de servicio del equipo original autorizado para conocer las instrucciones detalladas para la instalación. Si no cuenta con experiencia, herramientas o manuales adecuados, busque los servicios de un técnico calificado.



TIEMPO de reemplazo: ≤ 1 hora

SÍNTOMAS COMUNES

- Óxido
- Agrietado, torcido o distorsionado
- Chillidos, ruidos de raspado o ruidos de frotado
- Vibraciones
- Pintura descascarada, rayada o descolorida
- Desgaste de los componentes dinámicos de los frenos
- Montaje flojo

DESTRUCTOR DE MITOS

Mito: ¿El cojinete del buje debe extraerse para instalar la cubierta para polvo de reemplazo?

Mito roto: Falsa; no hay necesidad de extraer el cojinete del buje para la instalación correcta de la cubierta de polvo para frenos en la mayoría de las aplicaciones.

CONSEJOS

- Eleve siempre el vehículo en una superficie plana nivelada en los puntos de elevación designados antes de intentar reparaciones.
- Inspeccione la tornillería del sistema de frenos y el buje o el conjunto del eje para determinar que estén ajustados y que funcionen correctamente. Reemplace los componentes según sea necesario.
- Las cubiertas de polvo para frenos no deben reemplazarse en pares; sin embargo, se recomienda con énfasis la inspección de todas las cubiertas de polvo para frenos para detectar corrosión, grietas y distorsión.
- No aplique productos adicionales para prevenir la corrosión. Hacerlo podría producir un incendio.
- Asegúrese de que los pernos de montaje de la cubierta de polvo para frenos, el buje o el conjunto del eje, la tornillería del sistema de frenos y las ruedas estén apretados según las especificaciones.
- Si se instala una cubierta de polvo para frenos en la parte posterior de un vehículo con eje macizo, es necesario extraer el eje del conjunto del alojamiento del eje para instalar la cubierta de polvo para frenos. Esto requerirá la extracción de la cubierta del diferencial, del aceite de engranajes, del pasador de retención del eje y del gancho en "C". El aceite de engranajes del diferencial debe reemplazarse.
- Pruebe el vehículo en la carretera para confirmar el andar y el manejo correctos.

¿TIENE PREGUNTAS SOBRE ESTA PIEZA?
LLAME AL 888-280-8324
De lunes a viernes